



报告编号：HBJ20-889-3

# 检测报告

项目名称：噪声检测

委托单位：浦林成山（山东）轮胎有限公司

受检单位：浦林成山（山东）轮胎有限公司

报告日期：2020年11月25日

山东科建质量检测评价技术有限公司

检测专用章




# 山东科建质量检测评价技术有限公司

## 环境检测报告

科建 HJ/BG-01-001

第 1 页 共 2 页


|  |                |               |             |      |                       |
|--|----------------|---------------|-------------|------|-----------------------|
| 委托单位   | 浦林成山（山东）轮胎有限公司 | 报告编号          | HBJ20-889-3 |      |                       |
| 受检单位   | 浦林成山（山东）轮胎有限公司 | 委托日期          | 2020.10.29  |      |                       |
| 项目地址   | 荣成市青山西路 99 号   |               | 检测类别        | 委托检测 |                       |
| 项目类别   | 检测项目           | 方法依据          | 分析方法        | 检出限  | 检测仪器                  |
| 噪声   | 厂界噪声           | GB 12348-2008 |             |      | HS5660C 精密噪声<br>频谱分析仪 |
| <p>编制：郭彩虹</p> <p>审核：张作臣</p> <p>批准：王明</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  <p>检测单位检测专用章（盖章）<br/>签发日期：2020年11月25日</p> </div> |                |               |             |      |                       |
| 检测说明   | /              |               |             |      |                       |

一、噪声检测

|            |                                      |          |            |            |
|------------|--------------------------------------|----------|------------|------------|
| 判定标准       | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准 |          |            |            |
| 检测日期       | 检测点位                                 |          | 检测结果 dB(A) | 标准限值 dB(A) |
| 2020.11.14 | 昼间                                   | 东厂界 (1#) | 61         | 65         |
|            |                                      | 南厂界 (2#) | 61         |            |
|            |                                      | 西厂界 (3#) | 62         |            |
|            |                                      | 北厂界 (4#) | 59         |            |
|            | 夜间                                   | 东厂界 (1#) | 43         | 55         |
|            |                                      | 南厂界 (2#) | 45         |            |
|            |                                      | 西厂界 (3#) | 44         |            |
|            |                                      | 北厂界 (4#) | 44         |            |
| 备注         | /                                    |          |            |            |

二、附图：

噪声检测点位示意图



注：▲为噪声采样点位

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*



# 注 意 事 项

- 1、 报告无检测单位“检测专用章”无效。
- 2、 报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告涂改无效。
- 4、 送样委托检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 5、 未经本公司批准，不得部分复制检测结果；复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
- 6、 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出。

地址：山东省威海市经济技术开发区嵩山路-99-1 号

电话：0631-5982756

邮编：264205

